

Unitatea executantă: "Laborator de analize și încercări în construcții - Grad II - S.C. PROCONRIM S.R.L. IAȘI"- Pofil GTF - geotehnică și teren de fundare

Data începerii sondajului: 21.04.2016

Amplasament: Str. Plaiului, municipiul Huși, județul Vaslui

Data terminării sondajului: 21.04.2016

Contract nr.: 51-0/2016 - "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ,

A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STAȚIILOR DE EPURARE A APELOR

UZATE DIN MUNICIPIUL VASLUI, BÂRLAD, HUȘI ȘI ORAȘUL NEGREȘTI.

ETAPA II, MUNICIPIUL HUȘI, OBIECT: REABILITAREA STAȚIILOR DE POMPARE APE UZATE"

FIȘA SINTETICĂ A SONDAJULUI GEOTEHNIC NR. f01

Cota față de sondaj	Nivelul apei subterane	Grosimea stratului	Profil litologic	Descrierea stratului	Probe		Compoziția granulometrică d (mm)				Umiditate	Limite Atterberg		Indice de plasticitate	Consistența (Ic)					
					☐ Tulburate ☒ Stuf ☒ Monolit	Numarul si felul probei	Cota probei	Pietris	Nisip	Praf		Argila	Limita inferioara de plasticitate		Limita superioara de plasticitate	plastic				tare
																Wp(%)	Wl(%)	Ip(%)	curgator	
m 0,00	m	m			-	m	2.0	0.05	0.005	w(%)	Wp (%)	Wl (%)	Ip(%)	0,25	0,50	0,75	1,00			
1.10	4.00	1.10		Umplutură balast, moloz și sol vegetal																
3.80		2.70		Praf argilos, cu plasticitate mare, plastic vârtos	☐	2.00		26.41	50.20	23.39	22.44	19.63	42.53	22.90			0.88			
4.50		0.70		Praf nisipos argilos, cu plasticitate mijlocie, plastic vârtos	☐	4.00		31.25	45.52	23.23	22.51	17.73	36.98	19.26			0.75			
Oprit sondaj																				

Întocmit, desenat
ing. Paul Țurcanu

Planșa
SG 2.08